Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/vak/322621

Тип работы: ВАК Предмет: Химия

_

При выборе угла падения луча ???? в первую очередь необходимо руководствоваться ограничениями по минимальному безопасному расстоянию от еще не остывшей трубки до измерительной аппаратуры и ограничениями на габариты установки вдоль оси трубки. При увеличении угла падения луча ???? увеличиваются габариты установки вдоль оси трубки[5].

Далее при выборе угла падения луча ???? необходимо одновременно учитывать, что при минимизации скорости изменения Δ достигается уменьшение влияния угла падения ???? на точность измерения, а при максимизации величины Δ достигается лучшая сегментация на экране лучей, отраженных от внутренней и внешней стенки трубки. Сложности при решении проблемы рационального выбора угла падения луча добавляет тот факт, что при уменьшении угла уменьшается, как уже отмечалось выше, габарит установки и рассеяние луча при прохождении стенок трубки[6]. Иллюстрация работы метода приведена на рисунке 3.

Рисунок 3-Метод измерения толщины трубки

Определим зависимость между величиной Δ и толщиной стенки трубы β . Как видно из рисунка 3 зависимость Δ от угла падения і определяется выражением: $\Delta = \alpha \cos i$.

В то же время $\alpha = 2\beta tgj$, где j - угол преломления.

Для определения угла преломления воспользуемся уравнением nc = sini/sinj, где nc - коэффициент преломления, отсюда можно выразить угол преломления j = arcsin(sini/nc).

Тогда уравнение для расчета величины ∆ примет вид:

 $\Delta = 2\beta tg(arcsin(sini/n_c))cosi(5)$

Далее рассмотрим условия отражения.

Условия полного отражения кварцевой трубки могут быть получены из формулы (3) и формулы (4) $x \ge r$ (6)

Получаем из рисунка 1

(7)

Где отметка угла с представляет ситуацию полного отражения.

 $\gamma 4 = i1$, и уравнение (3) может быть использовано для получения угла смещения излучаемого света и разделения света

Если внутренняя и наружная стенки кварцевой трубки соосны, то i3=y2, y3=i2, i4=y1,

 $\gamma 4 = i1$, и уравнение (3) может быть использовано для получения угла смещения излучаемого света и разделения света[7]

Взаимосвязь между расстояниями:

- . Ефимов А.М. Оптические свойства материалов и механизмы их формирования: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУИТМО, 2018.
- 2. Немилов С.В. Оптическое материаловедение: оптические стекла: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУИТМО, 2021.
- 3. Никоноров Н.В., Евстропьев С.К. Оптическое материаловедение: основы прочности оптического стекла: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУИТМО, 2019.
- 4. Сидоров А.И., Никоноров Н.В. Материалы и технологии интегральной оптики: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУИТМО, 2009.
- 5. Оптические свойства наноструктур: учеб. пособие / J1.Е. Воробьев [и др.]. -СПб.: Наука, 2021.
- 6. Леко В.К., Мазурин О.В. Свойства кварцевого стекла. Л.: Наука, 1985.- 165 с.
- 7. ГОСТ 15130-86. Стекло кварцевое оптическое. Общие технические условия. М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. 31 с.

8. Зверев В.А., Кривопустова Е.В., Точилина Т.В. Оптические материалы. Часть І. Учебное пособие для конструкторов оптических систем и приборов. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2019. - 241 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/vak/322621