Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/referat/110241

Тип работы: Реферат

Предмет: Управление качеством

Содержание

Введение 3 Сканирующие зондовые методы исследования 4 Заключение 11 Список литературы 12

Сканирующие зондовые методы исследования

Как правило, имеется два диапазона перемещения зонда: грубое перемещение с низкой точностью и высокой скоростью и точное перемещение с низкой скоростью и высокой точностью позиционирования (до 0,05—0,5 нм). Большая точность позиционирования обеспечивается по высоте.

Сигнал от зонда обрабатывают с помощью компьютера и преобразуют в трехмерное изображение. Для обработки снимаемых сигналов, их фильтрации и корректировки используют специальные пакеты программ.

Рис. 1. Сканирующий зондовый микроскоп

Стоимость и габариты зондовых микроскопов (рис. 1), как правило, значительно меньше, чем электронных, а возможности вполне соизмеримы. Для ряда режимов зондовой микроскопии даже наличие вакуума не является обязательным.

Различают сканирующий зондовый, сканирующий туннельный и ближнепольный оптический микроскопы. В основе всех зондовых микроскопов лежат различные виды взаимодействия зондов с поверхностью исследуемого образца, основанные на принципе ближнего поля, который осуществляется при размещении зонда малого размера, имеющего радиус закругления острия зонда порядка единиц нанометров, на расстоянии 0.1-10 нм от поверхности образца. Размер острия зоида определяет разрешение прибора: так, если конец острия имеет атомные размеры, то это соответствует разрешению порядка диаметра атома. В сканирующей зондовой микроскопии широко используются трубчатые пьезоэлементы, которые позволяют получать достаточно большие перемещения объектов. Соединение в виде трех перпендикулярно расположенных пьезокерамических стержней или трубок в один пьезосканер создает условия для прецизионных перемещений такого зонда в каждом из направлений декартовой системы координат под действием небольших управляющих напряжений.

Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) — класс микроскопов для получения изображения поверхности и ее локальных характеристик. Процесс построения изображения основан на сканировании поверхности зондом. В общем случае можно получить трехмерное изображение поверхности (топографию) с высоким разрешением. В структуру СЗМ входят зонд (кантилевер, игла или оптический зонд), система перемещения зонда относительно образца по двум (Х—У) или трем (Х—У—2Г) координатам, и регистрирующая система, которая фиксирует значение функции, зависящей от расстояния зонд—образец.

Основные технические сложности при создании СЗМ заключаются в том, что геометрический размер окончания зонда должен иметь размеры, сопоставимые с исследуемыми объектами, детекторы измерительной системы должны надежно фиксировать малые по величине возмущения регистрируемого параметра и система обратной связи должна обеспечивать плавное сближение зонда с поверхностью и механическую (в том числе тепловую и вибрационную) стабильность на уровне менее 0,1.

СЗМ обладает рядом преимуществ, например он позволяет получить истинно трехмерный рельеф поверхности.

Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) была разработана Гердом Биниигом и Генрихом Рорером в 1979 году в Цюрихе. Этот весьма простой по устройству прибор обеспечивает исследования поверхности с пространственным разрешением до атомного. За свою работу по созданию СТМ в 1986 году они получили

Нобелевскую премию.

Принцип действия атомного силового микроскопа (ACM) основан на использовании силового взаимодействия атомных связей между зондом и поверхностью, описываемой степенной функцией Леннарда—Джонсона

где R — расстояние между атомами; R0 — равновесное расстояние между атомами; (У0 — минимальное значение энергии взаимодействия)

Первое слагаемое характеризуется далыюдействующим притяжением, в основном это диполь-дипольное взаимодействие атомов. Второе слагаемое описывает силу отталкивания атомов, находящихся на малых расстояниях. Потенциал Леннарда—Джонсона и позволяет оценить силу взаимодействия зонда с образцом. Зонды представляют собой упругую микроразмерную консоль (кантилевер) длиной порядка 200 мкм и шириной *30 мкм, с острым зондом на конце. Действующие между ними силы отталкивания и притяжения изменяют величину изгиба кантилевера. В сканирующем атомном силовом микроскопе такими телами служат исследуемая поверхность и скользящее над нею острие.

Список литературы

- 1. Неволин В. К. Основы туннельно-зондовой технологии / В. К. Неволин, М.: Наука, 1996, 91 с.
- 2. Кулаков Ю. А. Электронная микроскопия / Ю. А. Кулаков, М.: Знание, 1981, 64 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/referat/110241